



COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ORDINANZA N. 48

DEL 02/8/2012

OGGETTO: Intervento indifferibile ed urgente per effettuare un saggio in località Passo dei Tre prospiciente terreno Collura per individuare la perdita d'acqua dalla condotta idrica che alimenta i serbatoi idrici in località S.Lena.

IL SINDACO

AVENDO accertato da parte dei Fontanieri Comunali, che il località Passo dei Tre su terreno di proprietà dei Sigg.ri Collura ove attraversano le condotte del D. 150 e D. 300 provenienti dalle sorgenti Moglie e Baruto fuoriesce un grosso quantitativo d'acqua probabilmente a causa della rottura della condotta e pertanto necessità intervenire per effettuare un saggio al fine di accertare sia la natura del guasto che l'entità e il tipo di intervento da effettuare;

RITENUTO opportuno intervenire da parte dell'Ente onde evitare inconvenienti igienici-sanitari con pericolo per inquinamento delle acque, con conseguenti danni erariali certi e gravi all'Ente;

RITENUTO altresì impegnare la somma di € 400,00 per effettuare detto intervento per stabilire la il tipo di intervento da effettuare (collocazione collare a tre tiranti oppure tronchetto con flance.);

VISTO l'Articolo 191 del decreto Legislativo 18/ Agosto 2000, n.267 il quale prevede la competenza ad emettere provvedimenti contingibili ed urgenti per i lavori pubblici di somma urgenza;

RITENUTO necessario, indifferibile ed urgente in quanto detto inconveniente potrebbe causare danni certi e gravi all'Ente;

VISTO l'Articolo 191 del decreto Legislativo 18/ Agosto 2000, n.267 il quale prevede la competenza ad emettere provvedimenti contingibili ed urgenti per i lavori pubblici di somma urgenza;

ORDINA

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Vieni Salvatore a predisporre gli atti necessari onde provvedere ad effettuare un saggio in località Passo dei Tre su terreno di proprietà Collura lungo il tratto della condotta del D. 300 e D.150 proveniente dalle sorgenti Moglie e Baruto per individuare la natura del guasto.

SAN FRATELLO 02/8/2012

IL SINDACO
(Dr. Salvatore SUDOPINTO)